




1 Conhecendo o Produto




(A)	Entrada e saída A
(B)	Entrada e saída B
(C)	Entrada e saída C
(D)	Alimentação externa
(E)	Trava para trilho DIN
(F)	Sensor flexível
(G)	Cabo para conexão ao integrador Vermelho: Positivo Preto: Negativo

2 Conexões do Integrador



3 Conexões do Sensor



Polaridade dos conectores	
Conector vermelho	Positivo
Conector preto	Negativo

Erro conforme posição do sensor	
Posição do condutor	Erro típico
	0,5%
	1,0%

Atenção
O sensor flexível possui indicativo do sentido de corrente.